Innherred 15/8-2026

Roar Leirset, sjef for teknisk drift i Verdal kommune, sier kommunen tar avvikene fra Statsforvalteren til etterretning, og at arbeidet med å rette dem vil bli prioritert.

Kommunen fikk fem avvik – fire er gjengangere: «Ville blitt lagt i en skuff og ikke brukt»

Fire av fem avvik ved Ørin renseanlegg er gjentakelser fra tidligere tilsyn.

Oda Sagøy Taftø

Dette er de fem avvikene

- Mangler mål for avløpsarbeidet: Verdal kommune har ikke skriftlig fastsatte mål for arbeidet med avløp.
- Mangelfull miljørisikovurdering: Kommunens vurdering av miljørisiko er mangelfull og ikke oppdatert etter at tiltak er gjennomført.
- Mangler helhetlige planer: Kommunen mangler helhetlige planer for hvordan tiltak på avløpsområdet skal prioriteres og gjennomføres.
- Mangelfull samordning med Tine: Statsforvalteren mener kommunen og Tine Verdal ikke har samarbeidet godt nok for å forebygge uønskede hendelser og utslipp.
- For stor belastning på renseanlegget: Kommunen har overskredet rammen for hvor mye organisk stoff som kan belaste Ørin renseanlegg.
- Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1, 2 og 3. Avvik 1, 2, 3 og 5 er gjentakelser fra tidligere tilsyn i 2014 og 2021

Statsforvalteren har funnet fem avvik etter tilsyn ved Ørin renseanlegg. Tre vurderes som alvorlige.

– Verdal kommune tar avvikene påpekt av Statsforvalteren til etterretning, sier Roar Leirset, sjef for teknisk drift i Verdal kommune.

Fire av de fem avvikene er gjentakelser fra tilsyn i 2014 og 2021. Blant annet mener Statsforvalteren at kommunen fortsatt mangler en helhetlig plan for avløpsarbeidet.

På spørsmål om hvorfor fire av avvikene ikke er rettet etter tidligere tilsyn, svarer han følgende:

– Årsaken til ikke opprettede avvik er prioritering av ressurser til gjennomføring, skriver Leirset i en e-post til Innherred.

«Lagt i en skuff og ikke brukt»

Ett av avvikene handler om samarbeidet mellom kommunen og Tine Verdal.

Statsforvalteren skriver at saltholdige påslipp fra meieriet i perioder har ført til at avløpet må kjøres i «bypass» rundt renseanlegget. Det betyr at avløpsvann fra Verdalsøra tettbebyggelse slippes urenset ut i Trondheimsfjorden.

Statsforvalteren mener kommunen og Tine ikke har samarbeidet godt nok for å hindre slike hendelser. Kommunen og Tine hadde ikke noen skriftlig avtale eller vedtak om påslipp da tilsynet ble gjennomført.

Under tilsynet ble kommunen spurt hvorfor en samlet plan ikke var utarbeidet. Ifølge rapporten svarte kommunen at en slik plan mest sannsynlig ville bli «lagt i

en skuff og ikke brukt». Statsforvalteren mente dette ikke var en akseptabel begrunnelse for å la være å lage en helhetlig plan.

På spørsmål om hvordan kommunen vurderer denne uttalelse i dag, svarer Leirset:

– Arbeidet med samlet plan er igangsatt.

Kommunen arbeider med en slik avtale, men Leirset opplyser at arbeidet fortsatt er på et tidlig stadium.

– På diskusjonsstadiet nå før ferien. Det vil bli tatt opp igjen etter ferieavviklinger, svarer han.

God miljøstand

Samtidig viser en resipientundersøkelse fra 2024 at den økologiske tilstanden på sjøbunnen utenfor Ørin ble vurdert som god på samtlige målestasjoner.

Rambøll konkluderte med at påvirkningen av det marine bunnmiljøet nær utslippspunktet var relativt liten, og at forholdene kunne karakteriseres som gode.

Ved prøvestasjonen nærmest utslippspunktet ble det imidlertid registrert mye plast og søppel i prøvene, som i feltrapporten ble knyttet til utslipp fra renseanlegget

Leirset opplyser til Innherred at de ikke kjenner hvor mange ganger dette har skjedd eller hvor lenge hendelsene har vart.

– Ukjent med antall ganger og hendelsenes varighet, svarer han.

Samtidig skriver Statsforvalteren at kommunen under tilsynet kunne vise fram en hendelseslogg som viser nettopp hyppigheten og varigheten av slike perioder med bypass.

Innherred har bedt om innsyn i denne hendelsesloggen.

Dokumenter kommunen har oversendt som følge av innsynskravet viser at utfordringene knyttet til påslipp fra Tine ikke er nye.

I årsrapporten for Ørin renseanlegg for 2024 står det at det ble registrert seks avvik. To ble kategorisert som vesentlige.

I kommunens ROS-materiale beskrives det også at salt fra meieriet kan ødelegge den biologiske renseprosessen. Dokumentet viser til tiltak som bedre varsling, hyppigere bruk av uhellstank og tettere kontakt mellom kommunen og meieriet.

Leirset sier at de vil forsøke å hindre nye hendelser.

– Gjennom samarbeid og samhandling med Tine vil dette bli rettet. Avvikene skal rettes, og arbeidet vil bli prioritert, skriver han videre.