Arbeidstilsynet

Vår dato: 11.08.2025
Vår referanse: 2025/43509
Vår saksbehandler: Odd Erik Bakka, tlf. 91510112

LEVANGER KOMMUNE
Postboks 130
7601 LEVANGER
Organisasjonsnummer 938587051

Tilsynsrapport for LEVANGER KOMMUNE org.nr. 938587051

Vi viser til tilsyn med LEVANGER KOMMUNE org.nr. 938587051

Sted:	Halsanvegen, 7600 LEVANGER
Når:	08.07.2025
Til stede fra dere:	Svein Roger Troset (telefon)
Til stede fra Arbeidstilsynet:	Odd Erik Bakka (seniorinspektør) og Tom Rune Smith (senioringeniør)
Andre til stede:	Solveig Stamnes Daffinrud (MT-Byggteknikk AS), Bjørn-Thomas Tysse Lauritzen (Fjellmark AS), Carl Christian Wåger (Fasader å sånt i Norge AS), Hannes Kevin Ronny Mattsson (Fasader å sånt i Norge AS) og Sven Fredrik Eriksson (Fasader å sånt i Norge AS)

Nr.	Reaksjon	Status	Frist for tilbakemelding	Frist for oppfyllelse
1	Krav om opplysninger	Avsluttet		
2	Pålegg - Byggherre - forhåndsmelding satt opp	Lukket		

Nr.	Reaksjon	Status	Frist for tilbakemelding	Frist for oppfyllelse
3	Pålegg - Byggherre - mangelfull SHA-plan	Lukket		

Forklaring til kolonnen «status»

Lukket: Betyr at vi ikke vedtar den reaksjonen vi har varslet.

Oppsummering av tilsynet

Arbeidstilsynet kontrollerte at byggherren sørger for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Tilsynet hadde fokus på byggherrens plikter og kravene til byggherren i byggherreforskriften.

Les mer om pliktene som byggherren har etter byggherreforskriften Om byggherreforskriften

Vi viser til prosjekt og oppføring av næringsbygg på adressen, konkret NAV Hjelpemiddelsentral Levanger. Levanger kommune er byggherre og MT-Byggteknikk AS er hovedbedrift på prosjektet.

Tilsynet ble gjennomført som en befaring på deler av bygge- og anleggsplassen. Tilsynet var uanmeldt. Vi viser videre til telefonsamtale med byggherrens representant og koordinator på prosjektet Svein Roger Troset.

Vi viser videre til varsel om pålegg og krav om opplysninger av 09.07.2025 og virksomhetens tilbakemelding den 18.07.2025, 24.07.2025 og 30.07.2025.

Følgende er registrert:

- Det fremgår av virksomhetens tilbakemelding en elektronisk oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Det vises til rapport av 18.07.2025.
- Virksomheten har utarbeidet en skriftlig avtale med byggherrens representant, konkret "Avtale mellom byggherre og byggherrens representant."
- Det fremgår av virksomhetens tilbakemelding en skriftlig avtale med koordinator. Det vises til "Avtale mellom byggherre og koordinator utførelse" med tilhørende vedlegg.
- Virksomheten viser bl.a. til referat fra byggherremøter når det gjelder virksomhetens dokumentasjon på at byggherren jevnlig følger opp at koordinator gjennomfører sine plikter. Virksomheten viser også til verneprotokoll og samordning.

  Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter bl.a. å følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Videre følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø jf. byggherreforskriften § 14.

  I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse. Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen. Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger

av SHA-planen, blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter jf. kommentarer til nevnte bestemmelse.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14, hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne jf. kommentarer til nevnte bestemmelse.

Virksomhetens tilbakemelding innbefatter i mindre grad risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Samordning og vernerunder er en del av virksomhetens HMS-system forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Referat fra byggemøter beskriver i stor grad ulike tekniske krav og i liten grad risikoforhold beskrevet i SHA-planen.

Ovennevnte er gitt som veiledning.

Varslede reaksjoner som ikke vil bli fulgt opp videre

Vi viser til tilbakemelding datert 24.07.2025 og 30.07.2025.

Følgende varslede reaksjoner vil ikke bli fulgt opp videre:

#2 Pålegg - Byggherre - forhåndsmelding satt opp

Det fremgår av virksomhetens tilbakemelding at oppdatert forhåndsmelding er satt opp synlig på bygge- og anleggsplassen.

Det vises til svarbrev og kopi av forhåndsmelding av 30.07.2025.

#3 Pålegg - Byggherre - mangelfull SHA-plan

Det fremgår av virksomhetens tilbakemelding at det er utarbeidet en SHA-plan for prosjektet.

Det vises til "NAV Hjelpemiddelsentral Levanger, Byggherrens SHA-plan, Totalentreprise" av 18.07.2025 (versjon: A04).

Arbeidstilsynet har enkelte kommentarer til virksomhetens SHA-plan:

Virksomheten viser til sikker jobb analyse når det gjelder beskrivelser av spesifikke tiltak. Dette gjelder for flere ulike risikoforhold på prosjektet.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom

koordineringen. Eksempelvis vil ikke krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle kravet om at tiltakene skal være spesifikke jf. kommentarer til byggherreforskriften § 8.

Av ressurshensyn velger Arbeidstilsynet å avslutte videre oppfølging av varslet pålegg. Ovennevnte kommentarer er gitt som veiledning.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2025/43509. Les mer om eDialog: Send og motta post (arbeidstilsynet.no).

Mer informasjon?

Les mer om Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjonene vi kan gi: Tilsyn (arbeidstilsynet.no).

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Trond-Henry Skjønsfjell
seksjonsleder

Odd Erik Bakka
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert

Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim, Norge
Telefon: +47 73 19 97 00
Organisasjonsnummer: 974 761 211
www.arbeidstilsynet.no

Kopi til:
MT-BYGGTEKNIKK AS Att.: prosjektleder Vegard Toverød, H. P. Jenssens gate 3, 7502 STJØRDAL
LEVANGER KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Att.: byggherrens representant og koordinator Svein Roger Troset, Postboks 130, 7601 LEVANGER
MT-BYGGTEKNIKK AS Att.: verneombud Solveig Stamnes Daffinrud, H. P. Jenssens gate 3, 7502 STJØRDAL
FJELLMARK AS, Brøsetekra 1, 7069 TRONDHEIM
FASADER Å SÅNT I NORGE AS, Sagaveien 66C, 1555 SON