

Spørsmål vedr. utfylling av Selva Industriområde

- 1 Hvorfor er ikke arbeidet blitt slutført ihht. plan?
- 2 Dette er politisk behandlet, og skulle ha vært ferdig for lenge siden.
- 3 Har entreprenør som utførte oppdraget fulgt spesifikasjon?
- 4 Hvorfor ble ikke all overskuddsmasser fra sykehjemsutbyggingen kjørt til Selva?
- 5 Bare noen lass?
- 6 Hva koster det kommunen pr. m3 å flytte stein fra Berganeset til Selva, kontra å ta masser fra steinbrudd i Brevika?
- 7 Nidaros oppmåling har målt området. Hvor mange m3 gjenstår for å fullføre påbegynt fylling?

For å få helhet i området må planlagt fylling gjøres ferdig mot molo, likeså gjøre ferdig påbegynt fylling mot nord/øst.

Leirsuppa som ligger der, er den hard, eller er den myk? Er det meningen at noen skal gå seg fast i leira og drukne?

Per Arne Brevik
(sign)
