



OPPDAL KOMMUNE RENOVASJON
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Inspeksjonsrapport ved Ålma inert deponi - 2022.297.I.SFTL - Oppdal kommune

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra kommunen, til stede på intervju og befaring:

Anders Nordmo, fungerende enhetsleder
Vidar Sundseth, avdelingsleder renseanlegg
Stig Volden, arbeidsleder

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Aslak Aune
Sigrid Lund Drage

Fra kommunen, til stede på befaring:

John Løkkhaug, driftsoperatør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Ålma deponi på Oppdal den 27.4.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1, 2 og 3.

Avvik:

1. Vurdering av gassemisjon fra deponiet er ikke i tråd med vilkår i tillatelsen
2. Rutiner for drift og vedlikehold av systemer for sigevann og overvann kan ikke dokumenteres skriftlig
3. Det mangler en miljørisikovurdering for deponiet
4. Kommunen har ikke en tilfredsstillende oversikt over vannbalansen på deponiet

Anmerkninger:

1. Manglende vurdering av resultatene i årsrapporteringen for 2021 innen fristen



Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Oppdal kommune
Vidar Sundseth (vidar.sundseth@oppdal.kommune.no)



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Oppdal kommune renovasjon	
Organisasjonsnr.: 988 018 996	Eies av: 964 983 003
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Ålma deponi	Anleggsnr.: 5021.0014.02
Kommune: Oppdal kommune	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: inert deponi	
Tillatelse gitt: 15.12.2011	Sist endret: -

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Overholdelse av utslippstillatelse
- Utslippskontroll
- Resipientovervåking
- Internkontroll
 - Risikovurderinger
 - Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Ansvarlig enhet plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må ansvarlig enhet **innen 24.6.2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1, 2 og 3 som samsvarer med avvik som ble gitt ved forrige tilsyn i 2014.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med saksnummer 2018/6344.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22.4.2022.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil ansvarlig enhet bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven.

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1. Vurdering av gassemisjon fra deponiet er ikke i tråd med vilkår i tillatelsen

Avvik fra: Tillatelsen av 15.12.2011, vilkår 6 og 7.5

Kommentarer: Ifølge tillatelsen skulle kommunen foreta en ny vurdering av gassemisjon fra deponiet innen 1.9.2012. Deretter skulle undersøkelsen av gass gjentas hvert tredje år. Altså 2012, 2015, 2018 og 2021. Kommunen har ikke fulgt opp dette.

Deponigass skal som hovedregel samles opp for energiutnyttelse, alternativt fakling, fra alle deponiceller med signifikant gassproduksjon. For deponier uten signifikant gassproduksjon skal avbøtende tiltak i form av et metanoksidasjonsfilter inkluderes i toppdekket.

Dere opplyser at dere stoppet mottak av masser ved deponiet høsten 2021. Og vil snarlig sende en avslutningsplan for deponiet.

Avviket bygger på:

- kommunen har ikke fulgt opp vilkår i tillatelsen om ny vurdering av gassutslipp hvert tredje år
- kommunen har ikke hatt regelmessig kontroll med diffuse utslipp av deponigass
- kommunen har ikke kartlagt behov for avbøtende tiltak

Avvik 2. Rutiner for drift og vedlikehold av systemer for sigevann og overvann kan ikke dokumenteres skriftlig

Avvik fra: Tillatelsen av 15.12.2011 vilkår 5.1, 5.2, 7.1 og 7.4, og internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 4 og 7

Kommentarer: Det skal være etablerte prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåkning av deponiet. Rutinene skal sikre at deponiet blir drevet i henhold til tillatelsen og avfallsforskriften. Det skal være fastsatt mål for rensing av sigevannet.

Avviket bygger på:

- kommunen kan ikke legge frem rutiner for drift eller vedlikehold for systemer knyttet til håndtering av sigevann eller overvann
- kommunen opplyser på tilsynsdagen (og i årsrapporten) at det har vært systematiske avvik i målingen av mengde sigevann fram til 2020
- kommunen kan ikke legge frem rutine for oppfølging av avvik knyttet til feil på sigevannsanalyser eller mengdemåling

Avvik 3. Det mangler en miljørisikovurdering for deponiet

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer: Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen må dokumenteres skriftlig.

Avviket bygger på:

- kommune kan på tilsynsdagen ikke vise en risikovurdering som synliggjør miljørisiko ved deponiet
- kommunen kan ikke vise en definisjon av sannsynlighet eller konsekvens for hendelser ved deponiet

Avvik 4. Kommunen har ikke en tilfredsstillende oversikt over vannbalansen på deponiet

Avvik fra: Tillatelsen av 15.12.2011, vilkår 5.1, og 7.3

Kommentarer: Tillatelsen krever at kommunen skal ha kontroll med inntrenging av grunn- og overflatevann og om nødvendig iverksette tiltak for å redusere vanninntrengningen på deponiet. Rent overflatevann fra tilstøtende arealer eller innsig av rent grunnvann skal i størst mulig grad ledes utenom deponiet.

Oppsamling av sigevann og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet skal dokumenteres gjennom overvåkningsprogrammet eller vannbalanseberegninger.

Kommunen opplyser på tilsynsdagen at i kalde tørre perioder er det en tilstrømming av sigevann på 25-30 m³ pr døgn.

Deponiet skal være utformet på en slik måte at overvann i størst mulig grad føres bort fra deponiet. Det skal etableres grøfter eller overvannssystem som fører vannet ut av deponiområdet. Overvannssystemene skal vedlikeholdes og rehabiliteres eller utvides etter behov, slik at minst mulig overvann tilføres deponiet. Virksomheten skal ha koordinatfestet plassering av alle prøvepunkter for overvann.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1. Årsrapportering for 2021

Kommentarer: Kommunen har levert egenkontrollrapporten for deponiet i Altinn innen fristen. Som en del av årsrapporteringen for deponiet skal det leveres en vurdering av resultatene. Denne vurderingen skal leveres innen samme frist, og kan med fordel lastes opp i Altinn sammen med tallmaterialet.

Andre forhold

Statsforvalteren registrerer at deponiet har rapportert enkelte avvik i årsrapporten for 2021. Vi er positive til at kommunen har tatt ytterligere prøver av stoffer som har hatt unormalt høy verdi for å følge utviklingen av disse.

Statsforvalteren tar årsrapporten for driftsåret 2021 til etterretning.

Deponiets tillatelse er over 10 år. Miljømyndighetene kan ta tillatelsen opp til revidering på eget initiativ når den er over 10 år. Kommunen opplyser at de nå vil starte arbeidet med en plan for avslutning og etterdrift. Statsforvalteren avventer å få en slik plan til behandling. Det kan bli aktuelt å pålegge kommunen å utarbeide en slik plan dersom det tar for lang tid.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 15.12.2011