



TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Att.: Jahn Kristian Hansen
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Orgnr 817920632

Oppfølging av tilsyn - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE org.nr. 817920632

Vi viser til tilsyn med TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE org.nr. 817920632

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Krav om opplysninger	Avsluttet	
2	Krav om opplysninger	Avsluttet	
3	Pålegg - Byggherre - oppfølging av koordinator	Vedtatt	09.08.2024

Forklaring til kolonnen «status»

Vedtatt: Betyr at vi har besluttet å gi pålegg, tvangsmulkt, stans eller overtredelsesgebyr. En ev. frist finner dere i tabellen over og lenger nede i brevet. Vedtak kan påklages.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 05.07.2024 fikk dere frist til 25.07.2024 for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet gi en utvidet frist fram til den 09.08.2024 for å sende inn dokumentasjon i saken, da med bakgrunn i ferieavvikling til saksbehandler.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende pålegg:

#3 Pålegg - Byggherre - oppfølging av koordinator

Byggherre skal sørge for jevnlig å følge opp at koordinator oppfyller sine plikter.



Innen 09.08.2024 må dere sende oss:

- En redegjørelse for hvordan byggherre jevnlig følger opp at koordinator gjennomfører sine plikter.
- En redegjøring for hvordan oppfølgingen dokumenteres.
- En redegjørelse for hvordan byggherren sikrer at det blir foretatt systematisk overvåkning av luftkvalitet med målinger i tunnel for det videre arbeidet.

Dette har vi funnet hos dere:

Arbeidstilsynet har vurdert at byggherren Trøndelag Fylkeskommune ikke har fulgt opp at koordinator for utførelsesfasen har fulgt opp de risikoforhold som framkommer av prosjektets SHA-plan i tilstrekkelig grad.

Arbeidstilsynet viser til at dette er en undersjøisk tunnel der det kan forekomme støv og gass eksponering under gjennomføringsfasen av arbeidet. Byggherren har utarbeidet og foretatt en fortløpende revisjon av gjeldende plan *"der det stilles krav til at det skal foretas systematisk overvåkning av luftkvalitet med målinger i tunnel."*

Byggherren har identifisert "Fare for eksponering av eksos, oljetåke, støv og støy" i pkt 17 og 18. Videre fare for eksponering av støv og gass i pkt 20 der det for alle nevnte pkt stilles krav til at det skal gjennomføres systematisk overvåkning av luftkvalitet med målinger. Dette er ikke gjennomført av ansvarlig entreprenør og heller ikke fulgt opp av byggherre eller koordinator for utførelsesfasen (KU).

Arbeidstilsynet viser til at det påhviler byggherren et ansvar for å jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen stiller krav til at koordinator følger opp de krav som framkommer av §14 andre ledd. Arbeidstilsynet viser i denne saken særskilt til §14 andre ledd bokstav a og b.

- følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bokstav a.
- følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gitt i bokstav b.

De spesifikke tiltakene som framkommer av gjeldende SHA-plan er ikke fulgt opp av entreprenør eller kontrollert av byggherre for de punkt som omhandler systematisk overvåkning av luftkvalitet med målinger i tunnelen på Frøya.

Det er brudd på følgende regelverk:

- byggherreforskriften § 13 sjuende ledd

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før retten til å klage er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b. For



nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2024/24927. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Mer informasjon?

Les mer om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marita Scott, for
Trond-Henry Skjønsvell
seksjonsleder

Pål Martin Søråas
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.



VEDLEGG: Regelverkstekst

Regelverket er hentet fra lovdata.no og gjelder forhold omtalt i brevet. Regelverket finnes også på www.arbeidstilsynet.no/regelverk, der du i tillegg finner Arbeidstilsynets kommentarer til bestemmelsene.

Regelverk som gjelder for pålegg #3

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator

Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.

Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.

Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter [§ 14](#).

Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.

Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.

Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.

Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.