



### 6.3 MÅLOPPNÅELSE VANNFORSYNING

Skjemaet viser oppfylingsgrad for hvert delmål pr. 2015.

VURDERING		STATUS
<b>KAPASITET</b>		
Nok vann	God kapasitet i ledningsnettet hos alle vannforsyningssoner. God kapasitet hos alle vannverk og reservelkilder.	Delmålet er oppfylt.
Bassengkapasitet	Alle basseng har tilstrekkelig kapasitet.	Delmålet er oppfylt.
Lekkasjemengde	Lekkasjemengden er for høyt i dag. Tiltak under ressursbruk skal redusere lekkasjemengden fremover.	Delmålet er ikke oppfylt. Tiltak iverksettes.
Vanntrykk	Kvikne har for høy trykk i anlegget. Tiltak iverksettes.	Delmålet er delvis oppfylt.
Brannvann	Tynset har 4 sårbare abonnenter, som mangler tilgang til tilstrekkelig brannvann. Behovet dekkes gjennom brannbil. Vannledningsnettet i de mindre vannforsyningssoner er ikke dimensjonert for uttak av brannvann. Laveste veiledende krav på 20 l/s er mer enn normalforbruket i de mindre sonene. Brannvann sikres gjennom vanntank/brannbil.	Delmålet er oppfylt.
<b>KVALITET</b>		
Godkjenning	Vannforsyningen i Tynset kommune er godkjent.	Delmålet er oppfylt.
Vannkvalitet	Råvannskvaliteten er for det meste bra. Råvannet til Tynset, Ulset og Savalen vannverk har behov for rensing. Drikkevannet tilfredsstiller kvalitetskravene til drikkevannsforskriften. Det er registrert noen få avvik. Tiltak for å sikre vannkilden og ledningsnett bør iverksettes.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Hygieniske barrierer	Savalen vannverk mangler 1 hygieniske barriere. Midtbygda vannverk bør vurdere 1 hygieniske barriere.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Prøvetaking	Prøveplanen er godkjent av Mattilsynet og tilfredsstiller drikkevannsforskriften.	Delmålet er oppfylt.
Internkontrollsystem	Tynset kommune har et fungerende internkontrollsystem.	Delmålet er oppfylt.
<b>SIKKERHET</b>		
Avbrudd	Ved planlagt avbrudd over 12 timer vil nødvann være tilgjengelig fra vannposter/tankbiler.	Delmålet er oppfylt.
2-sidig vannforsyning	Sårbare abonnenter, som ikke er 2-sidig forsynt, forsynes med nødvann ved avbrudd i vannforsyningen.	Delmålet er oppfylt.
Reservevann	Ingen reservevannkilder, foruten i Tyllidalen, tilfredsstiller kvalitetskravene ifht. Drikkevannsforskriften. Ulset dekker reservevann gjennom nødvann. Savalen vil mangle reservevannkilde, når brønn 3 brukes til å dekke fremtidig vannbehov.	Delmålet er delvis oppfylt.
Beredskap	Kommunen har beredskapsplan for vannforsyning.	Delmålet er oppfylt.
<b>RESSURSBRUK</b>		
Kostnadsdekning	Gebyrene dekker kostnadene for vannforsyningen gjennom selvkostprinsipp.	Delmålet er oppfylt.
Kostnadseffektivitet	Det er etterslep på fornyelse av ledningsnettet og ledningsanlegg.	Delmålet er ikke oppfylt. Tiltak iverksettes.
Organisasjon	Vannforsyningen forvaltes av en relativt liten, effektiv driftsorganisasjon som har behov for å styrke bemanningen.	Delmålet er delvis oppfylt.
Forvaltningssystemer	Kommunen benytter moderne utstyr. Det er stor etterslep på registrering av ledningsdata. Ulset er ikke tilkoblet driftskontroll. Det bør tilrettelegges for nødvendig opplæring.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Beslutningsgrunnlag	Registrering av avvik kan forbedres.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
<b>SERVICENIVÅ</b>		
Klager/Hendelser	Klager/hendelser registreres i vaktlogg.	Delmålet er oppfylt.
Kundekontakt	Kommunen informerer både på hjemmesiden og på Facebook.	Delmålet er oppfylt.
Varsling	Berørte abonnenter varsles ved planlegging av tiltak på nettet.	Delmålet er oppfylt.