

Drift VA – Melhus kommune

Kontrollutvalget –
12.6.2025




MELHUS
KOMMUNE




Vårt samfunnsoppdrag

- Levere nok og trygt drikkevann
- Miljøvennlig og forsvarlig håndtering av avløpsvann
- Beredskap
- Skape forståelse




Vår infrastruktur


- 370 km vann- og avløpsledninger
- 6 høydebasseng, 17 vannpumpestasjoner
- 43 avløpspumpestasjoner, 7 renseanlegg
- 1 septikmottak



Hvem er vi

- 10 ansatte, fordelt på administrasjon og operativ drift
- Daglig drift og vedlikehold
- Planlegging for framtiden
- Gebyrhåndtering
- Kommunens kartsystem for VA





136 Bestillinger

Ingen aktive filtre

Lag ny bestilling

Navn	ID	Bestillingstype	Status	Prioritet	Utføres av	Dato	P
Vannpumpestasjoner	188	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	30.09.2024	U
Overløp Gåsbakken Skole	136	Innmåling av ledningsnett	Utført	Middels	VA-NETT	Utført 13.09.2024	
Overløp Nævsvegen Nord APS	137	Innmåling av ledningsnett	Utført	Middels	VA-NETT	Utført 13.09.2024	
Overløp Nævsvegen Sør APS	138	Innmåling av ledningsnett	Utført	Middels	VA-NETT	Utført 13.09.2024	
Kamerainspeksjon	193	Rørinspeksjon	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 28.10.2024	
Avløpspumpestasjoner	167	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 08.11.2024	U
Sjekk tilkobling	200	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 12.12.2024	
Sjekk om denne er her?	201	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 12.12.2024	
Vannpumpestasjoner	198	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 02.12.2024	U
Avløpspumpestasjoner	197	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 12.05.2025	U
Bilder og innmåling dybde	219	Innmåling av ledningsnett	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 24.03.2025	
Gåsbakken APS - Innmåling	220	Innmåling av ledningsnett	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 23.04.2025	
Blekesmark APS kontroll på div. ifm. ombygging	223	Kontroll/tilsyn	Utført	Middels	VA-Drift	Utført 21.05.2025	
Sjekk av/Utskiftng av	221	Rørinspeksjon	Utført	Middels	VA-Drift	Utført	

Utfordringer

- Vanntap
- Fremmedvann
- Eldre infrastruktur
- Etterslep
- Økt utbygging
- Rekruttering til VA




MELHUS



MELHUS
KOMMUNE

Beredskap

- Teknisk vakt 24/7
- 3-6 store vannledningsbrudd i året
- Ekstremvær og andre uforutsette hendelser
- Tett kloakk



An aerial photograph of a small village in Norway. The village is situated on a green hillside, with a large, calm lake to the left. In the background, there are rolling green hills and mountains under a clear blue sky. The village features several houses, some with red roofs, and a road that runs through the center. A large white rectangular box is superimposed over the middle of the image, containing the text "Spørsmål?".

Spørsmål?



MELHUS
KOMMUNE